











売払いマンホール鉄蓋一覧

	表	裏
10	 <p>アスファルト付着あり、サビ多い</p>	 <p>製造年：1987年</p>
11	 <p>穴あきあり、劣化著しい</p>	 <p>製造年：不明</p>
12	 <p>アスファルト付着あり、サビ多い</p>	 <p>製造年：1993年</p>
13	 <p>JIS型よりも細かい</p>	 <p>製造年：1993年</p>
14	 <p>直径約30cm、劣化著しい</p>	 <p>製造年：2003年</p>

※引渡し日までの間に、サビやキズが進行する場合がありますので、ご了承ください。